

JAK DBAĆ O ŚWIECĘ?

- Po wyjęciu świecy z przesytki odczekaj kilka godzin, aż osiągnie ona temperaturę pokojową.
 - Pal świecę na powierzchni odpornej na temperaturę lub na dekoracyjnych tacach. Nie zostawiaj jej też bez nadzoru.
 - Świeca powinna się palić do całkowitego roztopienia powierzchni lub przez maksymalnie 3 godziny.
- Przed każdym kolejnym paleniem knot należy skrócić do 0,5 cm. Możesz ukruszyć spaloną część palcami – to wystarczy.
 - Kiedy zgasisz świecę, nie przenoś jej i nie przesuwaj do czasu, aż wosk całkowicie zastygnie.
 - Nie spalaj świecy do końca. Pozostaw 1 cm powierzchni, aby bezpiecznie się wypaliła.

Podobają Ci się nasze produkty? Napisz nam o tym na Instagramie lub Facebooku!



@sential_pl



@sential_pl



@sential.handmade